

MUESTRAS DEL APARATO URINARIO

Técnica del Chorro Medio

Tomar la muestra lo más alejada posible de la última micción, lo ideal es que haya 3 o más horas de retención. Higienizar los genitales externos con agua limpia y una pastilla nueva de jabón. Enjuagar. No utilizar desinfectantes. Recoger la porción media de la micción en un frasco estéril de boca ancha, descartando el primero y el último chorro. Para acelerar la emisión de orina se puede dar al animal agua o leche un rato antes, y si no orina a los 30', pasarle algo frío por el bajo vientre para estimular la micción. Higienizar los genitales externos con agua hervida y enfriada y una pastilla nueva de jabón. Enjuagar. No utilizar desinfectantes. Recoger la orina cuando se advierta que comienza la micción desechando el primer chorro.

Técnica por Punción Vesical

Comprobar que hay suficiente orina en vejiga (palpación o ecógrafo). Desinfectar la zona con alcohol yodado. Extracción con jeringa y aguja. Colocación de la orina en frasco estéril. Conservar en heladera.

Nota: a menudo aparece microhematuria en las muestras tomadas mediante esta técnica.

Técnica por Sonda Vesical

Clampeo de la sonda a 5 cm del meato urinario externo durante 15 minutos. Desinfectar la zona punción con alcohol yodado. Extracción con jeringa y aguja. Colocación de la orina en frasco estéril. Conservar en heladera.

Técnica por cateterismo

Higienizar los genitales externos con agua limpia y una pastilla nueva de jabón.

Enjuagar. No utilizar desinfectantes. Colocar el catéter en forma aséptica. Recoger la orina en frasco estéril. Conservar en heladera.

Transporte y conservación

Colocar rápidamente la muestra en frío (a 4°C en la parte general de la heladera). NO COLOCAR EN FREEZER. Mantenerla allí hasta su traslado al laboratorio. Si el trayecto demanda más de media hora, colocar en recipiente de telgopor con refrigerantes.